| Burg Ried/KG Ried am Riederberg<br>Bauaufnahme/Mauerbeschreibung | MNr.: 20173.13.01<br>Grst:Nr.: 311/1 | Schicht Nr./ Mauer Nr.<br>54 |
|---|---|---|
| Fotos File<br>☒ dig | Plan ☒ dig ☐ Skizze<br>☐ FG ☐ Zeichnung | Bearbeiterin<br>SAS | Datum 22.3.2013<br>Schnitt 6 |

☐ Mörtelprobe ☐ Putzprobe

| Interpretation | ☒ fm ☐ fam ☐ am | | Grobdatierung SMA |
|---|---|---|---|
| Methode | fein ✓ | mittel | schnell |

**Matrix**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 23ah (?) | | |
| | | 54 fm | | |
| | | ? | | |

**Bauart:** ~~Schalenmauer/ durchgemauert~~/ nicht erkennbar 2013 noch nicht erkennbar, da noch überlagert!

**Mauerwerk:** ~~Quader~~/ Bruchstein/ ~~Ziegel/ Mischmauerwerk~~

**Struktur:** Lagerhaft/ ~~Kompartimente/ Zwickel/ Netz/ Keine/ nicht erkennbar~~

Mauerschale:

Mauerkern:

Lagen:

max. 3 Lagen von NO sichtbar; großteils hammerrecht zugearbeitete Kalksteine; deutlicher Größenunterschied zw. 2. und 3. Lage – unten Größe zw. 10x10 - 20x30cm; darüber Größen bis zu 40x30cm

Mauerdetails (Absätze, Übergänge fm/am, Orthstein, ...): WO-Mauerzug verzahnt mit SN-Mauer, die zusätzlich leicht gerundet scheint

**Baumaterial:** Stein – Gesteinsart: Kalkstein Steingrößen: s.o.

Ziegel – Ziegelart: / Ziegelgrößen: /

Mischmauerwerk (Ziegelanteil / %)

Spolien: /

Sonstiges: hellgelber Sandstein (?)- Werkstein, langrechteckig, halbrundes Loch (=Angelloch?)

**Mauerbindung:**

Mörtel:

Konsistenz/ Korngröße:

Farbe:

Zuschlagstoffe:

**Sonstiges:** (Lehmbindung, Trockenmauerwerk, sonstige Bindungen, ...)

Mauer von Innenbebauung